



## LC Rakýš - rekonštrukcia vypracovanie projektovej dokumentácie

I.D.: 105317204

**Prílohy:**

- ZNH - Vyzva na predkladanie ponuk \_vypracovanie PD...pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Povinné prílohy 1,2,3,4,5..docx (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Mapa porastová.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- ZoD-x-20-2024-LSR-PD.docx (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Zapisnica z otvarania ponuk 513094\_cast1z1.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Zapisnica z vyhodnotenia ponúk LC Rakýš\_PD.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Vyhodnotenie - Informacia o výsledku\_PD LC Rakýš.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Návrh na plnenie kriterii Vodales.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Návrh na plnenie kriterii DEPONIA.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Zmluva CRZ 7069-2024-LSR\_text.verzia.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Správa o zákazke LC Rakys\_PD.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))
- Zmluva CRZ 7069-2024-LSR\_5360661.pdf (Pre zobrazenie príloh [testujte tu](#))

Druh zákazky	Služby	Dátum publikovania	11.11.24
Typ oznámenia:	Výsledok	CPV kódy	71242000-6

Opis: Vypracovanie projektovej dokumentácie. Predmetná cesta je značne poškodená využívaním vozovky intenzívnou dopravou drevnej hmoty v tejto gravitačnej oblasti, ako aj deformácia podkladových vrstiev. Časť cesty je pokrytý živícnym krytom cca 1,300km, ktorý v súčasnej dobe v niektorých absentuje. Chýba pozdĺžne a priečne odvodnenie. Nachádzajú sa tu zanesené priepusty a aj nedostatok priepustov. Smerové, výškové a šírkové parametre nezodpovedajú STN. Vypracovanie PD, zameranie lesnej cesty, architektonická štúdia, geodetické zameranie, 6 paré +el.pdoba. Zákazka pozostáva z vykonania miestnej obhliadky.